

# YELLOW JACKET®

## “Series 41” Brass Manifold

### Instructions



En raison des pressions exceptionnellement élevées et des gaz dangereux qui sont utilisés dans les systèmes de réfrigération et de climatisation, l'utilisation de ce matériel doit être réservée aux techniciens spécialisés dans les systèmes de réfrigération et de climatisation et ayant suivé une formation adéquate. Des procédures adaptées doivent être suivies.

#### DESTINÉES EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS

Aux termes de la Section 608 de la Loi fédérale sur la lutte contre la pollution atmosphérique (Federal Clean Air Act), toutes les personnes qui assurent la maintenance, les réparations ou l'élimination d'appareils doivent être certifiées depuis le 14 novembre 1994. Les contrevenants, qui s'agissent de particuliers comme vous-même ou de sociétés, risquent des amendes pouvant atteindre 25 000 USD par jour, par violation. L'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) offre aussi une récompense jusqu'à 10 000 USD pour la fourniture d'informations concernant des violations de cette loi.

**Ritchie Engineering Company, Inc.**  
YELLOW JACKET Products Division  
10950 Hampshire Avenue S.  
Bloomington, MN 55438-2623 U.S.A.  
e-mail: custserv@yellowjacket.com  
Web Site: www.yellowjacket.com

**Remarque :** Consultez le catalogue ou la 'instructions du constructeur de l'équipement pour des consignes spécifiques concernant la remise à niveau avec le réfrigérant, les rangées d'huile et les procédures de révision pour des éléments particuliers de l'équipement.'

#### PROCÉDURES

Les diverses procédures de révision et d'essai ci-dessous peuvent être suivies après l'installation de l'appareillage de contrôle du manifolds, comme il est indiqué dans les diagrammes des pages 2 et 3.

##### Contrôle des pressions dans le système:

- Fermez la valve du côté basse pression (vapeur) en la tournant à fond vers l'intérieur (A).
- Fermez la valve du côté haute pression (liquide) en la tournant à fond vers l'intérieur (B).
- Ouvrez la siège arrière de la valve du côté haute pression (C).
- Ouvrez la siège arrière de la valve du côté aspiration (D).

##### Rémpissage du système avec le réfrigérant sous forme de vapeur:

- Connectez la côté vapeur de la bouteille de réfrigérant au tuyau sur l'office central (E).
- Fermez la valve du côté haute pression (B).
- Ouvrez la valve du côté aspiration (A).
- Fermez lentement le siège avant de la valve d'aspiration (D).
- Mettez la valve D en position intermédiaire.

##### Condenseur de purge:

- Fermez la valve A.
- Ouvrez la valve B.
- Ouvrez la valve C.
- Mettez la valve D en position intermédiaire.
- Ouvrez la valve A.
- Fermez la valve B.
- Tournez la valve D à fond vers l'intérieur.

##### Rémpissage du côté haute pression avec le réfrigérant liquide:

- Connectez la bouteille de réfrigérant au tuyau sur l'office central E (côté liquide).
- Fermez la valve A.
- Ouvrez la valve B.
- Mettez la valve D en position intermédiaire.

##### Condenseur de purge:

- Ouvrez la valve B.
- Ouvrez la valve C.
- Ouvrez la valve D.
- Turn valve D all the way in.

**Remarque :** le problème le plus courant est l'usure du piston (ref. #41133). Ces pièces sont disponibles auprès de votre grossiste.

1. Avec un chèque ou un mandat-poste de 12,50 USD pour couvrir les frais de port et de traitement.

2. Avec une étiquette portant votre adresse, pour nous permettre de vous renvoyer plus rapidement les manifolds. **NE RENVOYEZ PAS LES INSTRUMENTS DE MESURE, TUYAUX, ETC.** Des pièces de rechange, ainsi que toute la gamme de produits, sont disponibles auprès de votre grossiste Ritchie YELLOW JACKET®.

**Le fait d'infliger une pression excessive à la jauge pour effet d'invalider la garantie.**

# YELLOW JACKET®

## Manifold en laiton « Série 41 »

### Instructions



En raison des pressions exceptionnellement élevées et des gaz dangereux qui sont utilisés dans les systèmes de réfrigération et de climatisation, l'utilisation de ce matériel doit être réservée aux techniciens spécialisés dans les systèmes de réfrigération et de climatisation et ayant suivé une formation adéquate. Des procédures adaptées doivent être suivies.

#### DESTINÉES EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS

Clean Air Act, toutes les personnes qui assurent la maintenance, les réparations ou l'élimination d'appareils doivent être certifiées depuis le 14 novembre 1994. Les contrevenants, qui s'agissent de particuliers comme vous-même ou de sociétés, risquent des amendes pouvant atteindre 25 000 USD par jour, par violation. L'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) offre aussi une récompense jusqu'à 10 000 USD pour la fourniture d'informations concernant des violations de cette loi.

**Ritchie Engineering Company, Inc.**  
YELLOW JACKET Products Division  
10950 Hampshire Avenue S.  
Bloomington, MN 55438-2623 U.S.A.  
e-mail: custserv@yellowjacket.com  
Web Site: www.yellowjacket.com

### Instructions

Due to the unusually high pressures and hazardous gases used in refrigeration and air conditioning, only trained refrigeration and air conditioning technicians should use this equipment. Proper procedures must be used.

Section 608 of the Federal Clean Air Act requires that all persons who maintain, service, repair, or dispose of appliances must be certified since November 14, 1994. Failure to comply can cost you and/or your company as much as \$25,000 per day, per violation. The EPA also offers a reward up to \$10,000 for providing information concerning violations to the Act.

**YELLOW JACKET**  
REFRIGERATION & AIR CONDITIONING EQUIPMENT

Note:  
Check equipment manufacturer's catalog or instruction sheet for specific recommendations on refrigerant charge, oil change and service procedures for any particular piece of equipment.

**PULL VACUUM:**

- Connect vacuum pump to hose on center port E.
  - Use Schrader core tools to remove cores for faster vacuum.
  - Open valve B.
  - Mid-position valve C.
  - Mid-position valve D.
- BUILD UP PRESSURE ON LOW SIDE TO TEST FOR LEAKS OR SET CONTROLS:**
- Seal E with seal cap.
  - Open valve A.
  - Open valve B.
  - Back seat then crack open valve C.
  - Mid-position valve D.

**LIFETIME GUARANTEE:** Your new YELLOW JACKET™ manifold bar is covered by a rather unique LIFETIME GUARANTEE. The LIFETIME GUARANTEE applies only to the manifold bar, valves and handles as shown above. If for any reason the manifold bar as pictured below becomes inoperable, return it to Ritchie:



- Customer Service Department
- YELLOW JACKET™ Products Division
- Ritchie Engineering Company Inc.
- 10950 Hampshire Avenue South
- Bloomington, MN 55438-2623 USA

- Avec un chèque ou un mandat-poste de 12,50 USD pour couvrir les frais de port et de traitement.
- Avec une étiquette portant votre adresse, pour nous permettre de vous renvoyer plus rapidement les manifolds. **NE RENVOYEZ PAS LES INSTRUMENTS DE MESURE, TUYAUX, ETC.** Des pièces de rechange, ainsi que toute la gamme de produits, sont disponibles auprès de votre grossiste Ritchie YELLOW JACKET®.

#### Over-pressuring the gauge voids warranty

- Enclose a self-addressed shipping label to speed up the bars return to you. **DO NOT return gauges, hoses, etc.** Replacement parts as well as the complete product line can be purchased from your Ritchie YELLOW JACKET® wholesaler.
- Enclose your check or money order for \$12.50 to cover postage and handling.
- Enclose a self-addressed shipping label to speed up the bars return to you. **DO NOT return gauges, hoses, etc.** Replacement parts as well as the complete product line can be purchased from your Ritchie YELLOW JACKET® wholesaler.

# YELLOW JACKET®

## Manifold de Carga "Serie 41"

### Instrucciones

Debido a las presiones tramadañante altas y a los gases peligrosos que se utilizan en los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado, solo los técnicos **formados** en refrigeración y aire acondicionado deberían utilizar este equipo. Es necesario seguir unos procedimientos adecuados.

La sección 608 de la Ley Federal de Aire Limpio (Federal Clean Air Act) exige que todas las personas que mantienen, operan, reparan o desmantelan aparatos eléctricos estén certificadas para tales fines a partir del 14 de noviembre de 1984. El incumplimiento de este requisito lo pude costar a Ud. o a su empresa un máximo de \$25,000 por infracción y da. La EPA (Agencia de Protección Ambiental) ofrece asimismo una compensación de hasta 10,000\$ por proporcionar información sobre infracciones de la ley.

**Ritchie Engineering Company, Inc.**  
YELLOW JACKET Products Division  
10950 Hampshire Avenue S.  
Bloomington, MN 55438-2623 U.S.A.  
e-mail: custserv@yellowjacket.com  
Web Site: www.yellowjacket.com



**Nota:**  
Revise el catálogo del fabricante del equipo o la hoja de instrucciones para ver las recomendaciones específicas sobre la carga de refrigerante, el cambio de aceite y procedimientos de operación para cualquier pieza particular del equipo.

### PROCEDIMIENTOS

Los diversos procedimientos de operación y prueba que se indican a continuación podrán realizarse una vez que el juego del manípulo se haya instalado tal y como se muestra en los diagramas de las páginas 2 y 3.

**Comprobar las presiones del sistema:**

- Cierre la válvula del lado de baja presión (vapor) grande hasta el tope (A).
- Cierre la válvula del lado de alta presión (líquido) grande hasta el tope (B).
- Abra ligeramente el alojamiento trasero de la válvula del lado de alta presión (C).
- Abra ligeramente el alojamiento trasero de la válvula del lado de aspiración (D).

**Cargar refrigerante vaporizado en el sistema:**

- Conecte el lado de alta presión del cilindro del refrigerante a la manguera en la abertura central (E).
- Cierre la válvula del lado de aspiración (A).
- Cierre lentamente el alojamiento delantero de la válvula de aspiración (D).

**Cargar refrigerante líquido en el lado de alta presión:**

- Conecte el cilindro del refrigerante a la manguera en la abertura central E (lado líquido).
- Abra la válvula A.
- Abra la válvula B.
- Coloque la válvula C en la posición media.
- Cierre la válvula D en la posición media.

**GARANTÍA LIMITADA**  
Su nueva el cuerpo de válvulas YELLOW JACKET® está cubierta por una exclusiva GARANTÍA ILIMITADA LA GARANTÍA ILIMITADA tan sólo cubre el cuerpo de válvulas, las válvulas y las manijas, así como se indica abajo. Si por algún motivo el cuerpo de válvulas, tan y como se muestra abajo, deja de funcionar, devuélvala a Ritchie:

**Nota:** *E* el problema más común es el deterioro del pistón (*i.e.* de parte #41133). Esta pieza se encuentra disponible en establecimientos mayoristas.

Customer Service Department  
YELLOW JACKET Products Division  
Ritchie Engineering Company Inc.  
10950 Hampshire Avenue South  
Bloomington, MN 55438-2623 USA

- Adjunte un cheque o giro bancario por valor de \$12.50 para cubrir el franqueo y el porte.
- Adjunte una etiqueta de envío con sus señas para que el cuero de válvulas sea devuelta al fabricante con la mayor celeridad posible. **NO** devuelva **ni** **remetas**, **mangas**, **etc.** Las piezas de recambio, así como toda la línea de productos, se pueden adquirir en el establecimiento mayorista Ritchie YELLOW JACKET.

**La garantía quedará anulada si el manómetro se ve sometido a un exceso de presión.**

# YELLOW JACKET®

## Messingverteiler „Serie 41“

### Anleitung

Aufgrund der in Kühl- und Klimaanlagen verwendeten üblicherweise hohen Druckverhältnisse darf gefährliche Gase darf dieses Gerät nur von ausgebildeten Ätentechnikern unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften verwendet werden.

Abschnitt 608 des US-Bundesgesetzes über Luftverschmutzung schreibt vor, dass seit dem 14. November 1994 alle Personen, die solche Anlagen, warten, pflegen, reparieren oder entsorgen, über entsprechende Befähigungsbewertungen verfügen müssen. Bei leglicher Missachtung dieser Vorschrift können Sie oder Ihre Firma mit einer Geldstrafe von bis zu 25.000 US \$ Strafe belegt werden. Die Umweltschutzbehörde (EPA) bietet außerdem eine Belohnung von bis zu 10.000 US \$ für Informationen über Verstöße gegen dieses Gesetz.

**Phone:** (952)943-1333  
**Fax:** (800)322-8884  
**Intl Fax:** (952)943-1605  
**YELLOW JACKET**  
REFRIGERATION  
INDUSTRIAL  
MANUFACTURING

**Ritchie Engineering Company, Inc.**  
YELLOW JACKET Products Division  
10950 Hampshire Avenue S.  
Bloomington, MN 55438-2623 U.S.A.  
e-mail: custserv@yellowjacket.com  
Web Site: www.yellowjacket.com

**Hinweis:** Spezielle Empfehlungen über Kühlmittelfüllung, Ölwechsel und Wartungsverfahren für jegliche Bauteile der Anlage finden Sie im Herstellerkatalog oder auf den Anleitungsbögen.

### VERFAHREN

Die nachstehend beschriebenen Wartungs- und Testverfahren können nach Installation des Verteilungsinstrumentensets entsprechend dem Diagramm auf Seite 2/3 angewandt werden.

#### Prüfen der Systemdrücke:

- Schließen Sie das niederdrukseitige Gasventil A durch vollständiges Einschrauben.
- Schließen Sie das hochdruckseitige Flüssigkeitssitzventil B durch vollständiges Einschrauben.
- Öffnen Sie der rückwärtigen Sitz des Hochdruckseitigen Ventils C.
- Öffnen Sie der vorderen Sitz von Saugseitigen Ventils D.

#### Befüllen des Systems mit Kühlmittellyinder:

- Verbinden Sie die Gassette des Kühlmittellyinders mit der Schlauchleitung am mittleren Anschluss E.
- Schließen Sie die hochdruckseitige Ventil B.
- Öffnen Sie das saugseitige Ventil A.
- Schließen Sie langsam den vorderen Sitz von Saugventil D.

#### Befüllen der Hochdrucksseite mit Öl:

- Verbinden Sie den Kühlmittellyinder mit der Schlauchleitung am mittleren Anschluss E (Flüssigkeitssseite).
- Schließen Sie Ventil A.
- Öffnen Sie Ventil B.
- Öffnen Sie Ventil C.
- Stellen Sie Ventil D in die mittlere Position.



#### Reinigen des Ventilfissigers:

- Schließen Sie die Schlauchleitung an den mittleren Anschluss E an.
- Öffnen Sie Ventil A.
- Öffnen Sie Ventil B.
- Öffnen Sie Ventil C.

#### Befüllen des Kompressors mit Öl:

- Schließen Sie die Schlauchleitung an den mittleren Anschluss E an.
- Öffnen Sie Ventil A.
- Öffnen Sie Ventil B.
- Drehen Sie Ventil D vollständig ein.

**Bei Aussetzung des Manometers an zu hohen Überdruck wird die Garantie nichtig.**



**HAKEN** #40279

**VORSCHUSSPINDEL** #41134

**SICHERUNGSMUTTER** #41135

**GRIFFSCHRAUBE** #41141

**KOLBEN** #41133

**VERWENDUNG DES KERNABHEBERS** #18975

**KÜHLMITTELZYLINDER**

**KOMMUTIER**

**VENTILABLUMLAGE**

**RECHENWANDEL**

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

**G**

**H**

**I**

**J**

**K**

**L**

**M**

**N**




**O**

**P**

**Q**

**R**

**S**



**Gancho** #40279

**TORNILLO DE MANIJA** #41141

**TORNILLO DE AVANCE** #41134

**PISTÓN** #41133

**PUERTA DE RETENCIÓN** #41135

**UTILIZAR LA HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DEL NÚCLEO** #18975

**CILINDRO DEL REFRIGERANTE**

**REFRIGERANTE**

**BOMBA DE ACEO**

**RECUPERACION**

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

**G**

**H**

**I**

**J**

**K**

**L**

**M**

**N**


**O**

**P**

**Q**

**R**

**S**



### Instrucciones

Debido a las presiones tramadañante altas y a los gases peligrosos que se utilizan en los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado, solo los técnicos **formados** en refrigeración y aire acondicionado deberían utilizar este equipo. Es necesario seguir unos procedimientos adecuados.

La sección 608 de la Ley Federal de Aire Limpio (Federal Clean Air Act) exige que todas las personas que mantienen, operan, reparan o desmantelan aparatos eléctricos estén certificadas para tales fines a partir del 14 de noviembre de 1984. El incumplimiento de este requisito lo pude costar a Ud. o a su empresa un máximo de \$25,000 por infracción y da. La EPA (Agencia de Protección Ambiental) ofrece asimismo una compensación de hasta 10,000\$ por proporcionar información sobre infracciones de la ley.

**Ritchie Engineering Company, Inc.**  
YELLOW JACKET Products Division  
10950 Hampshire Avenue S.  
Bloomington, MN 55438-2623 U.S.A.  
e-mail: custserv@yellowjacket.com  
Web Site: www.yellowjacket.com



**Nota:**  
Revise el catálogo del fabricante del equipo o la hoja de instrucciones para ver las recomendaciones específicas sobre la carga de refrigerante, el cambio de aceite y procedimientos de operación para cualquier pieza particular del equipo.

### PROCEDIMIENTOS

Los diversos procedimientos de operación y prueba que se indican a continuación podrán realizarse una vez que el manípulo se haya instalado tal y como se muestra en los diagramas de las páginas 2 y 3.

**Comprobar las presiones del sistema:**

- Cierre la válvula del lado de alta presión (líquido) grande hasta el tope (A).
- Cierre la válvula del lado de baja presión (vapor) grande hasta el tope (B).
- Abra ligeramente el alojamiento trasero de la válvula del lado de alta presión (C).
- Abra ligeramente el alojamiento trasero de la válvula del lado de aspiración (D).

**Cargar refrigerante vaporizado en el sistema:**

- Conecte el lado de alta presión del cilindro del refrigerante a la manguera en la abertura central (E).
- Cierre la válvula del lado de alta presión (B).
- Cierre ligeramente el alojamiento delantero de la válvula de aspiración (A).
- Cierre lentamente el alojamiento delantero de la válvula de aspiración (D).

**Cargar refrigerante líquido en el lado de alta presión:**

- Conecte el cilindro del refrigerante a la manguera en la abertura central E (lado líquido).
- Abra la válvula A.
- Abra la válvula B.
- Cierre la válvula C en la posición media.
- Cierre la válvula D en la posición media.

**Purgar el refrigerante:**

- Cierre la válvula A.
- Abra la válvula B.
- Cierre la válvula C en la posición media.
- Cierre la válvula D en la posición media.

**GARANTÍA LIMITADA**  
Su nueva el cuerpo de válvulas YELLOW JACKET® está cubierta por una exclusiva GARANTÍA ILIMITADA LA GARANTÍA ILIMITADA tan sólo cubre el cuerpo de válvulas, las válvulas y las manijas, así como se indica abajo. Si por algún motivo el cuerpo de válvulas, tan y como se muestra abajo, deja de funcionar, devuélvala a Ritchie:

**Nota:** *E* el problema más común es el deterioro del pistón (*i.e.* de parte #41133). Esta pieza se encuentra disponible en establecimientos mayoristas.

Customer Service Department  
YELLOW JACKET Products Division  
Ritchie Engineering Company Inc.  
10950 Hampshire Avenue South  
Bloomington, MN 55438-2623 USA

- Adjunte un cheque o giro bancario por valor de \$12.50 para cubrir el franquio y el porte.
- Adjunte una etiqueta de envío con sus señas para que el cuero de válvulas sea devuelta al fabricante con la mayor celeridad posible. **NO** devuelva **ni** **remetas**, **mangas**, **etc.** Las piezas de recambio, así como toda la línea de productos, se pueden adquirir en el establecimiento mayorista Ritchie YELLOW JACKET.

**La garantía quedará anulada si el manómetro se ve sometido a un exceso de presión.**



### Instrucciones

Debido a las presiones tramadañante altas y a los gases peligrosos que se utilizan en los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado, solo los técnicos **formados** en refrigeración y aire acondicionado deberían utilizar este equipo. Es necesario seguir unos procedimientos adecuados.

La sección 608 de la Ley Federal de Aire Limpio (Federal Clean Air Act) exige que todas las personas que mantienen, operan, reparan o desmantelan aparatos eléctricos estén certificadas para tales fines a partir del 14 de noviembre de 1984. El incumplimiento de este requisito lo pude costar a Ud. o a su empresa un máximo de \$25,000 por infracción y da. La EPA (Agencia de Protección Ambiental) ofrece asimismo una compensación de hasta 10,000\$ por proporcionar información sobre infracciones de la ley.

**Ritchie Engineering Company, Inc.**  
YELLOW JACKET Products Division  
10950 Hampshire Avenue S.  
Bloomington, MN 55438-2623 U.S.A.  
e-mail: custserv@yellowjacket.com  
Web Site: www.yellowjacket.com



**Nota:**  
Revise el catálogo del fabricante del equipo o la hoja de instrucciones para ver las recomendaciones específicas sobre la carga de refrigerante, el cambio de aceite y procedimientos de operación para cualquier pieza particular del equipo.

### PROCEDIMIENTOS

Los diversos procedimientos de operación y prueba que se indican a continuación podrán realizarse una vez que el manípulo se haya instalado tal y como se muestra en los diagramas de las páginas 2 y 3.

**Comprobar las presiones del sistema:**

- Cierre la válvula del lado de alta presión (líquido) grande hasta el tope (A).
- Cierre la válvula del lado de baja presión (vapor) grande hasta el tope (B).
- Abra ligeramente el alojamiento trasero de la válvula del lado de alta presión (C).
- Abra ligeramente el alojamiento trasero de la válvula del lado de aspiración (D).

**Cargar refrigerante vaporizado en el sistema:**

- Conecte el lado de alta presión del cilindro del refrigerante a la manguera en la abertura central (E).
- Cierre la válvula del lado de alta presión (B).
- Cierre ligeramente el alojamiento delantero de la válvula de aspiración (A).
- Cierre lentamente el alojamiento delantero de la válvula de aspiración (D).

**Cargar refrigerante líquido en el lado de alta presión:**

- Conecte el cilindro del refrigerante a la manguera en la abertura central E (lado líquido).
- Abra la válvula A.
- Abra la válvula B.
- Cierre la válvula C en la posición media.
- Cierre la válvula D en la posición media.

**Purgar el refrigerante:**

- Cierre la válvula A.
- Abra la válvula B.
- Cierre la válvula C en la posición media.
- Cierre la válvula D en la posición media.

**GARANTÍA LIMITADA**  
Su nueva el cuerpo de válvulas YELLOW JACKET® está cubierta por una exclusiva GARANTÍA ILIMITADA LA GARANTÍA ILIMITADA tan sólo cubre el cuerpo de válvulas, las válvulas y las manijas, así como se indica abajo. Si por algún motivo el cuerpo de válvulas, tan y como se muestra abajo, deja de funcionar, devuélvala a Ritchie:

**Nota:** *E* el problema más común es el deterioro del pistón (*i.e.* de parte #41133). Esta pieza se encuentra disponible en establecimientos mayoristas.

Customer Service Department  
YELLOW JACKET Products Division  
Ritchie Engineering Company Inc.  
10950 Hampshire Avenue South  
Bloomington, MN 55438-2623 USA

- Adjunte un cheque o giro bancario por valor de \$12.50 para cubrir el franquio y el porte.
- Adjunte una etiqueta de envío con sus señas para que el cuero de válvulas sea devuelta al fabricante con la mayor celeridad posible. **NO** devuelva **ni** **remetas**, **mangas**, **etc.** Las piezas de recambio, así como toda la línea de productos, se pueden adquirir en el establecimiento mayorista Ritchie YELLOW JACKET.

**La garantía quedará anulada si el manómetro se ve sometido a un exceso de presión.**



### Instrucciones

Debido a las presiones tramadañante altas y a los gases peligrosos que se utilizan en los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado, solo los técnicos **formados** en refrigeración y aire acondicionado deberían utilizar este equipo. Es necesario seguir unos procedimientos adecuados.

La sección 608 de la Ley Federal de Aire Limpio (Federal Clean Air Act) exige que todas las personas que mantienen, operan, reparan o desmantelan aparatos eléctricos estén certificadas para tales fines a partir del 14 de noviembre de 1984. El incumplimiento de este requisito lo pude costar a Ud. o a su empresa un máximo de \$25,000 por infracción y da. La EPA (Agencia de Protección Ambiental) ofrece asimismo una compensación de hasta 10,000\$ por proporcionar información sobre infracciones de la ley.

**Ritchie Engineering Company, Inc.**  
YELLOW JACKET Products Division  
10950 Hampshire Avenue S.  
Bloomington, MN 55438-2623 U.S.A.  
e-mail: custserv@yellowjacket.com  
Web Site: www.yellowjacket.com



**Nota:**  
Revise el catálogo del fabricante del equipo o la hoja de instrucciones para ver las recomendaciones específicas sobre la carga de refrigerante, el cambio de aceite y procedimientos de operación para cualquier pieza particular del equipo.

### PROCEDIMIENTOS

Los diversos procedimientos de operación y prueba que se indican a continuación podrán realizarse una vez que el manípulo se haya instalado tal y como se muestra en los diagramas de las páginas 2 y 3.

**Comprobar las presiones del sistema:**

- Cierre la válvula del lado de alta presión (líquido) grande hasta el tope (A).
- Cierre la válvula del lado de baja presión (vapor) grande hasta el tope (B).
- Abra ligeramente el alojamiento trasero de la válvula del lado de alta presión (C).
- Abra ligeramente el alojamiento trasero de la válvula del lado de aspiración (D).

**Cargar refrigerante vaporizado en el sistema:**

- Conecte el lado de alta presión del cilindro del refrigerante a la manguera en la abertura central (E).
- Cierre la válvula del lado de alta presión (B).
- Cierre ligeramente el alojamiento delantero de la válvula de aspiración (A).
- Cierre lentamente el alojamiento delantero de la válvula de aspiración (D).

**Cargar refrigerante líquido en el lado de alta presión:**

- Conecte el cilindro del refrigerante a la manguera en la abertura central E (lado líquido).
- Abra la válvula A.
- Abra la válvula B.
- Cierre la válvula C en la posición media.
- Cierre la válvula D en la posición media.

**Purgar el refrigerante:**

- Cierre la válvula A.
- Abra la válvula B.
- Cierre la válvula C en la posición media.
- Cierre la válvula D en la posición media.

**GARANTÍA LIMITADA**  
Su nueva el cuerpo de válvulas YELLOW JACKET® está cubierta por una exclusiva GARANTÍA ILIMITADA LA GARANTÍA ILIMITADA tan sólo cubre el cuerpo de válvulas, las válvulas y las manijas, así como se indica abajo. Si por algún motivo el cuerpo de válvulas, tan y como se muestra abajo, deja de funcionar, devuélvala a Ritchie:

**Nota:** *E* el problema más común es el deterioro del pistón (*i.e.* de parte #41133). Esta pieza se encuentra disponible en establecimientos mayoristas.